

编号：001

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证

项目名称：都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：绿化覆土、土地整治

建设单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

施工单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司

监理单位：四川昭益工程管理有限公司

建设地点：绿化工程区

2022 年 10 月 25 日

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证书

一、开完工日期:

本工程工期为 2021 年 4 月~2021 年 7 月

二、主要施工内容和工程量

绿化覆土 0.06 万 m^3 、土地整治 0.34 hm^2

三、质量事故及缺陷处理:

无

四、主要工程质量指标: (主要设计指标、施工单位自检统计结果, 监理单位抽检统计结果)

土地整治工程共划分 2 个分部工程, 8 个单元工程, 施工单位自检为 8 个, 合格 8 个; 监理单位抽查 8 个, 合格 8 个, 抽查了 100%, 合格率 100%

五、质量评定:(单元工程、主要单元工程个数, 分部工程质量等级)

土地整治工程 8 个单元工程, 8 个达到合格

验收结论:

六、存在问题及处理意见:

无

七、验收结论:

该分部工程质量等级为合格, 同意验收

八、保留意见:(保留意见人签字)

无

九、附录目录:

1、存在问题处理记录(实施单位处理情况、验收单位和日期)

2、其它文件

编号：002

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程
分部工程验收签证

项目名称：四川昭益工程管理有限公司

单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：排洪导流工程

建设单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

施工单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司

监理单位：四川昭益工程管理有限公司

建设地点：道路硬化区

2022 年 10 月 25 日

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证书

一、开完工日期:

本工程工期为 2021 年 4 月~2021 年 7 月

二、主要施工内容和工程量

临时排水沟 1654m²; 临时沉砂池 16 口。

三、质量事故及缺陷处理:

无

四、主要工程质量指标: (主要设计指标、监理单位抽检统计结果)

防洪排导工程共划分 2 个分部工程, 38 个单元工程, 监理单位抽查 38 个, 合格 38 个, 合格率 100%

五、质量评定:(单元工程、主要单元工程个数, 分部工程质量等级)

防洪排导工程 38 个单元工程, 38 个达到合格

验收结论:

六、存在问题及处理意见:

无

七、验收结论:

该分部工程质量等级为合格, 同意验收

八、保留意见:(保留意见人签字)

无

九、附录目录:

1、存在问题处理记录(实施单位处理情况、验收单位和日期)

2、其它文件

编号：003

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证

项目名称：都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：撒播草籽

建设单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

施工单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司

监理单位：四川昭益工程管理有限公司

建设地点：绿化工程区

2022 年 10 月 25 日

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证书

一、开完工日期:

2021 年 6 月~2021 年 7 月

二、主要施工内容和工程量

撒播草籽 0.34hm²

三、质量事故及缺陷处理:

无

四、主要工程质量指标: (主要设计指标、施工单位自检统计结果, 监理单位抽检统计结果)

植被建设工程共划分 1 个分部工程, 2 个单元工程, 合格 2 个, 合格率 100%

五、质量评定:(单元工程、主要单元工程个数, 分部工程质量等级)

撒播草籽工程共划分 2 个单元工程, 2 个达到合格

六、存在问题及处理意见:

无

七、验收结论:

该分部工程质量等级为合格, 同意验收

八、保留意见:(保留意见人签字)

无

九、附录目录:

1、存在问题处理记录(实施单位处理情况、验收单位和日期)

2、其它文件